

住家り災状況調査票

(瓦破損被害等の記入例)

年 月 日

住所	幸田町大字菱池字元林 1 番地 1					氏名	幸田太郎			
世帯構成人員	氏名	続柄	生年月日	年齢	性別	職業	学校名	学年	備考	
	幸田太郎	本人	S42.10.13	42	男	会社員				
	幸田花子	妻	S44.9.26	40	女	無職				
	幸田次郎	子	H15.9.13	14	男	中学生	幸田中学校	3		
	幸田三郎	子	H17.9.17	12	女	小学生	中央小学校	6		
計人員	男	2 名	女	2 名	計	4 名	備考			
り災状況	住家り災の状況					非住家り災の状況				
	全壊（焼）流出			%	<input checked="" type="checkbox"/> 自敷地	全壊（焼）流出			%	
	半壊（焼）			%	<input type="checkbox"/> 借敷地	半壊（焼）			%	
	床上浸水			%	<input checked="" type="checkbox"/> 自家	床上浸水			%	
	床下浸水			%	<input type="checkbox"/> 借家・間借	床下浸水			%	
	り災建物平面図					り災状況説明				
	<p>シャッター、ガラス戸 破損 瓦飛散・落下</p> <p>手書きにて概略図を記入 (不明な場合はその旨を記入)</p>					<p>アルミシャッター 2.1m×3.0m 破損 ガラス戸 1.8m×2.7m 割れ 瓦 4m×1列 落下</p> <p>住家・非住家の別、水位等、被害状況の判断材料を具体的に記入してください。 (写真は別紙により添付)</p>				
	備考					対応職員氏名				

*被災状況が分かる写真を添付してください。また後日、職員が現場確認に伺います。

住家り災状況調査票

(浸水被害等記入例)

年 月 日

住所	幸田町大字菱池字元林 ○番地○					氏名	幸田 一郎		
世帯構成人員	氏名	続柄	生年月日	年齢	性別	職業	学校名	学年	備考
	幸田 一郎	本人	S42.11.21	42	男	会社員			
	幸田 椿子	妻	S44.7.22	40	女	無職			
	幸田 守	子	H16.10.23	13	男	中学生	幸田中学校	2	
	幸田みどり	子	H17.9.27	11	女	小学生	荻谷小学校	6	
計人員	男	2名	女	2名	計	4名	備考		
り災状況	住家り災の状況					非住家り災の状況			
	全壊(焼)流出	%		<input checked="" type="checkbox"/> 自敷地		全壊(焼)流出	%		
	半壊(焼)	%		<input type="checkbox"/> 借敷地		半壊(焼)	%		
	床上浸水	%		<input checked="" type="checkbox"/> 自家		床上浸水	%		
	床下浸水	100%		<input type="checkbox"/> 借家・間借		床下浸水	%		
	り災建物平面図					り災状況説明			
	 <p>手書きにて概略図を記入 (不明な場合はその旨を記入)</p>					<p>戸建住宅における床下浸水。 水位は約14cm、玄関土間への水の侵入は無かったが、家屋の縁の下へ水の流入あり。</p> <p>住家・非住家の別、水位等、被害状況の判断材料を具体的に記入してください。 (写真は別紙により添付)</p>			
備考	対応職員氏名								

*被災状況が分かる写真を添付してください。また後日、職員が現場確認に伺います。