

「未就学児が日常的に移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧

令和3年3月現在

	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体
1	町道坂崎1号線	坂崎字石ノ塔8地先	坂崎保育園	車の交通量が多いカーブ区間であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	R3年度着手予定	幸田町
2	町道長嶺大草1号線	久保田字西前	坂崎保育園	下り坂の直線でスピードが出ており横断の際に危険	路面標示(「横断者注意」等)による減速対策の実施	対策完了	幸田町
3	国道248号	大草字馬場59-1地先	大草保育園	交通量が多く、信号待ちをしている際に危険	防護柵の延長設置	対策完了	愛知県
4	町道寺東三ツ石1号線	大草字三ツ石	大草保育園	車の交通量が多く危険であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	幸田町
5	県道生平幸田線	大草字上六條	大草保育園	スピードの出る直線道路で危険であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	愛知県
6	町道菱池大草1号線	大草字馬場46地先	大草保育園、Kids school さくらんぼ	交通量があるが歩道がなく歩くスペースがなく危険	歩道の設置	対策完了	幸田町
7	町道田多美菱池大久後1号線	菱池字大久後16-1地先	わしだ保育園	左折する車に巻き込まれそうであり危険	防護柵の設置	対策完了	幸田町
8	町道高力菱池1号線	菱池字寺東	わしだ保育園	車の交通量が多く危険であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	幸田町
9	町道菱池前田昆沙門1号線	菱池字前田17-1地先	菱池保育園	信号交差点待機スペースに防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	幸田町
10	県道岡崎幸田線	菱池字昆沙門	菱池保育園	横断歩道待機スペースに防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	愛知県
11	県道美合幸田線	芦谷字要善12地先	幸田保育園	車の交通量が多く危険であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	R4年度以降に着手予定	愛知県
12	県道美合幸田線	芦谷字宮ノ根	幸田保育園	歩車分離がされておらず危険	防護柵の設置	対策完了	愛知県
13	町道芦谷宮ノ根2号線	芦谷字宮ノ根	幸田保育園	店舗出入口が広く車の出入りの際に危険	ラバーポール設置等による歩車分離	店舗と対策内容調整中	幸田町
14	町道深溝1号線	深溝字清水33地先	里保育園	外側線(白線)が消えかかっており危険	外側線の引き直し	対策完了	幸田町
15	町道深溝狭間西道祖神1号線	深溝字南道祖神11地先	深溝保育園	カーブ区間で見通しが悪いが、勾配のある道であり車のスピードが出ており危険	路面標示(「事故注意」等)による減速対策の実施	対策完了	幸田町
16	県道幸田石井線	野場字大迫19-2地先	豊坂保育園	信号交差点待機スペースがあまりなく危険	防護柵の延長設置	対策完了	愛知県
17	県道幸田石井線	野場字鶏島地先始め	豊坂保育園	車の交通量が多く危険であるが一部転落防止柵があるのみで防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	愛知県

	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体
18	町道野場六栗1号線	六栗字大後地先	幸田みやこ認定こども園	歩車分離がされておらず危険	防護柵設置等による路肩の拡幅	R3年度着手予定	幸田町
19	県道幸田幡豆線	六栗字呉服地先	幸田みやこ認定こども園	車の交通量が多く危険であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	愛知県
20	町道高力菱池1号線	菱池字野々宮地先	たっちっちハウス幸田	車の交通量が多く危険であるが防護柵がなく危険	防護柵の設置	対策完了	幸田町
21	林道遠望嶺線	荻字流レ石地先	ももの木保育園	カーブしている山道であるが木が生い茂り視距が悪く危険	樹木の剪定	対策完了	幸田町
22	林道研山線	荻字船ヶ入地先	ももの木保育園	カーブしている山道であるが木が生い茂り視距が悪く危険	樹木の剪定	対策完了	幸田町

【対策検討メンバー】各保育園等施設、岡崎警察署、西三河建設事務所（県）、幸田町（防災安全課、こども課、土木課）