# 令和7年度 幸田町一般廃棄物最終処分場埋立及び施設点検結果

| | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 | 不燃残渣(t) | | | | 24.00 | | | | 18.11 | | | | |
| 残余の埋立容量<br>※覆土含む | 測定日 | | | | 7月31日 | | | | 11月26日 | | | | |
| | 残余容量(㎥) | | | | 1,691 | | | | 1660 | | | | |
| 浸出水処理施設 | 点検日(日) | 7,14,21,28 | 5,12,19,26 | 2,9,16,23,30 | 7,14,21,28 | 4,11,18,25 | 1,8,15,22,29 | 6,13,20,27 | 3,10,17,24 | 1,8,15,22,29 | 5,12,19,26 | | |
| | 点検結果 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | |
| 擁壁、遮水工、調整池 | 点検日(日) | 28 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | | |
| | 点検結果 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | | |
| 異常があった時の措置をした年月日 | | | | | | | | | | | | | |
| 措置の内容 | | | | | | | | | | | | | |