

深溝断層沿線の地震被害

①三河地震による地震断層

愛知県指定天然記念物として保護されています。




②地震直後の断層



④円超寺の地震対策



⑥三河地震で崩れた深溝松平家墓所の土塀



③浄圓寺の再建



⑤山中に残る地割れ

⑦深溝小学校で見つかった三河地震の地割れ

昭和46年に解体した旧校舎の下から確認されました。



⑧日高医院脇の段差

地震で左側が上がりました。



⑨拾石川の崖

断層は拾石川を横切ります。



⑩昭和63年に行った東光寺地区断層調査の様子

かなり深くトレンチ調査を行っています。地震の力で地層が破碎・黒色化(断層ガウジという現象)しています。

