

令和2年度 給水栓水質検査業務 検査結果一覧表

採水地点：①須美公民館(幸田町大字須美字向屋敷88番地2)

配水系統：永野配水場系統

※1は、当該検査結果が水質基準値の1/10を超え、1/5以下である事を示す。

※2は、当該検査結果が水質基準値の1/5を超過していることを示す。

※3は、当該検査結果が水質基準値の1/2を超過していることを示す。

* は、当該検査結果が水質基準に不適合であることを示す。

Table with columns: 区分 (Section), 検査項目 (Inspection Item), 単位 (Unit), 水質基準 (Water Quality Standard), R2.4.16, R2.5.19, R2.6.16, R2.7.21, R2.8.18, R2.9.15, R2.10.20, R2.11.17, R2.12.15, R3.1.19, R3.2.16, R3.3.16, 測定回数 (Measurement Count), 検出回数 (Detection Count), 超過回数 (Exceedance Count), 最大値 (Maximum Value), 最小値 (Minimum Value), 平均値 (Average Value). Rows include various chemical and physical parameters like bacteria, heavy metals, and nutrients.

注1) 水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号)による。

注2) 1回以上検出された検査項目の平均値算出にあたっては、定量下限未満を定量下限値として扱った。

